

建设单位	中国石化销售股份有限公司广东阳江石油分公司				
项目名称	中国石化销售股份有限公司广东阳江创业路加油站扩建项目				
项目地址	阳江市区创业路与振兴路交角处				
项目性质	现有企业 <input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 技术改 <input type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/>				
项目联系人	阮先生				
公示信息类别	职业病危害预评价 <input checked="" type="checkbox"/> 职业病防护设施设计 <input type="checkbox"/> 控制效果评价与职业病防护设施验收 <input type="checkbox"/> 职业病危害现状评价 <input type="checkbox"/>				
项目简介	为完善公路配套服务功能，满足过往车辆的油品补充需求，中国石化销售股份有限公司广东阳江石油分公司决定在阳江市区创业路与振兴路交角处投资扩建中国石化销售股份有限公司广东阳江创业路加油站（以下简称“该加油站”），新增2座加油岛并设置2台潜油泵型加油机（卡机联接式，油气回收型），扩建投产后可以极大优化该路段的交通条件，满足经过该线路车辆的加油需求。项目总投资141.30万元，该加油站劳动定员为12人，其中站长1人，主管3人，加油员8人。				
现场调查人员	谢增春、冯淑贞、林良盈	调查时间	2024.2.21	陪同人	阮先生
检测人员	/	检测时间	/	陪同人	/
<p>建设项目存在的主要职业病危害因素及预期危害程度：</p> <p>职业病危害因素：苯、甲苯、二甲苯、乙苯、正己烷、环己烷、正戊烷、异戊烷、正庚烷、正辛烷、壬烷、溶剂汽油、非甲烷总烃、汽油、柴油。</p> <p>预期危害程度：预测各岗位接触的职业病危害因素可以控制在国家职业接触限值以内。</p>					
<p>评价结论与建议：</p> <p>结论：本项目能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准、规范的要求，从职业病危害防护角度考虑，该建设项目是可行的。</p> <p>建议：1) 兼职职业卫生管理人员应定期参加相关培训，提高管理水平；2) 对员工进行上岗前职业卫生培训和在岗期间职业卫生培训；3) 建议该公司完善该加油站的职业病危害警示标识，如“当心中毒”、“注意通风”等；4) 建议定期对储罐、管道及阀门的密闭性进行检查，对地面上方拟设置的操作柜进行维护；5) 建议及时清理加油机表面、加油枪表面、加油区地面滴漏的汽油或柴油，避免造成二次危害；6) 每年制定演练计划，并至少进行一次演练，保存演练记录，演练结束后编制并保存演练评估报告。</p>					
<p>技术审查专家组评审意见：</p> <p>1) 完善工程利旧分析；2) 完善职业病防护设施合理性、符合性评价；3) 完善个人防护用品分析评价；4) 专家提出的其他个人意见。</p> <p>专家组同意修改后通过《预评价报告》，修改后的《预评价报告》须经专家组长确认。</p>					