

化州市中垌祥盛加油站职业病危害现状评价报告书

GDYZXP20220039

用人单位	名称	化州市中垌祥盛加油站	
	地址	广东省茂名市化州市中垌镇中垌社区居民委员会 长凤开发区林沛房屋	
	联系人	林水权	
技术服务机构名称		广东阳职检测评价技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		林良盈、冯淑贞、李富强、李秀娥	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2022-06-06	冯淑贞、林良盈、李秀娥	林水权
现场采样	2022-06-12	林良盈、李富强	林水权
	2022-06-13	林良盈、李富强	林水权
	2022-06-14	林良盈、李富强	林水权
现场检测	2022-06-12	林良盈、李富强	林水权
	2022-06-13	林良盈、李富强	林水权
	2022-06-07	林良盈、李富强	林水权
编制评价报告	2022-07-10	林良盈、冯淑贞	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)



