

## 技术报告公开信息表

### 一、用人单位基本信息

|        |                         |          |                    |
|--------|-------------------------|----------|--------------------|
| 用人单位名称 | 顺德北滘翁华金属制品厂             | 统一社会信用代码 | 92440606L68339484X |
| 检测报告编号 | GDYZJD20220177          | 检测任务编号   | GDYZJD20220177     |
| 所属行业   | 金属结构制造                  | 企业规模     | 微型                 |
| 联系人姓名  | 胡先生                     | 联系电话     | 13719497603        |
| 用人单位地址 | 广东省佛山市顺德区北滘镇水口工业区7路2号之一 |          |                    |

### 二、技术服务项目组人员名单

|        |                  |
|--------|------------------|
| 技术服务机构 | 广东阳职检测评价技术服务有限公司 |
| 项目负责人  | 冯智巧              |
| 项目组成员  | 马显东、冯智巧          |

### 三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

| 工作环节 | 时间         | 参与人员名单  | 用人单位陪同人 |
|------|------------|---------|---------|
| 现场调查 | 2022-06-12 | 马显东、冯智巧 | 胡先生     |
| 现场采样 | 无          | 无       | 无       |
| 现场测量 | 2022-06-12 | 马显东、冯智巧 | 胡先生     |

### 四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

|        |                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 现场调查相片 |  <p>冯智巧、马显东</p> |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 现场采样相片 | 无                                                                                                                                                                       |
| 现场测量相片 | <div data-bbox="451 728 991 1675"></div> <div data-bbox="451 1697 539 1742">冯智巧</div> |