

化州市那务供销社加油站职业病危害现状评价报告

GDYZXP20220033

用人单位	名称	化州市那务供销社加油站	
	地址	广东省茂名市化州市那务镇京堂开发区	
	联系人	蔡先生	
技术服务机构名称		广东阳职检测评价技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		张志钦、冯淑贞、马显东	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2022-05-12	张志钦、冯淑贞	林玲燕
现场采样	2022-06-09	冯淑贞、马显东	林玲燕
	2022-06-10	冯淑贞、马显东	林玲燕
	2022-06-11	冯淑贞、马显东	林玲燕
现场检测	2022-06-09	冯淑贞、马显东	林玲燕
	2022-06-10	冯淑贞、马显东	林玲燕
	2022-06-11	冯淑贞、马显东	林玲燕
编制评价报告	2022-07-24	张志钦、冯淑贞	
(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)			
			

