

化州市新安农机加油站职业病危害现状评价报告书

GDYZXP20220034

用人单位	名称	化州市新安农机加油站	
	地址	广东省茂名市化州市新安圩建设东路 83 号	
	联系人	陈建义	
技术服务机构名称		广东阳职检测评价技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		林良盈、张志钦、谢增春、李富强	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2022-05-30	林良盈、张志钦、谢增春	陈建义
现场采样	2022-06-15	林良盈、李富强	陈建义
	2022-06-16	林良盈、李富强	陈建义
	2022-06-17	林良盈、李富强	陈建义
现场检测	2022-06-15	林良盈、李富强	陈建义
	2022-06-16	林良盈、李富强	陈建义
	2022-06-17	林良盈、李富强	陈建义
编制评价报告	2022-07-22	张志钦、林良盈	
(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)			
			



