

# 化州市新新加油站职业病危害现状评价报告书

## GDYZXP20220035

用人单位	名称	化州市新新加油站	
	地址	广东省茂名市化州市光良镇茅山开发区	
	联系人	李明	
技术服务机构名称		广东阳职检测评价技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		冯淑贞、谢增春、钟咏琪、马显东	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2022-09-07	冯淑贞、谢增春、钟咏琪	李明
现场采样	2022-09-22	冯淑贞、马显东	李明
	2022-09-23	冯淑贞、马显东	李明
	2022-09-24	冯淑贞、马显东	李明
现场检测	2022-09-22	冯淑贞、马显东	李明
	2022-09-23	冯淑贞、马显东	李明
	2022-09-24	冯淑贞、马显东	李明
编制评价报告	2022-10-27	冯淑贞、钟咏琪	
(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)			
			

