

高州市南塘南丰加油站职业病危害现状评价报告

GDYZXP20220057

用人单位	名称	高州市南塘南丰加油站	
	地址	广东省茂名市高州市南塘镇丰垌管理区	
	联系人	卓寿才	
技术服务机构名称		广东阳职检测评价技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		冯淑贞、马显东、张志钦	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2022-05-10	冯淑贞、马显东	卓寿才
现场采样	2022-06-15	马显东	卓寿才
	2022-06-16	马显东	卓寿才
	2022-06-17	马显东	卓寿才
现场检测	2022-06-15	冯淑贞	卓寿才
	2022-06-16	冯淑贞	卓寿才
	2022-06-17	冯淑贞	卓寿才
编制评价报告	2022-07-15	张志钦、冯淑贞	
<p>(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)</p> 			

