

广东丰能环保科技股份有限公司职业病危害现状评价报告

书 GDYZXP20220099

用人单位	名称	广东丰能环保科技股份有限公司	
	地址	广东省茂名市电白区高新技术产业开发区七迳镇乙烯厂东南面旧变电站	
	联系人	魏俊莹	
技术服务机构名称		广东阳职检测评价技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		张志钦、李秀娥、钟咏琪、林德豪、杨才艺、赵勇攀、冯一桢	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2022-08-17	张志钦、李秀娥、钟咏琪	魏俊莹
现场采样	2022-08-25	林德豪、杨才艺、赵勇攀、冯一桢	魏俊莹
	2022-08-26	林德豪、杨才艺、赵勇攀、冯一桢	魏俊莹
	2022-08-27	林德豪、杨才艺、赵勇攀、冯一桢	魏俊莹
现场检测	2022-08-25	林德豪、杨才艺、赵勇攀、冯一桢	魏俊莹
	2022-08-26	林德豪、杨才艺、赵勇攀、冯一桢	魏俊莹
	2022-08-27	林德豪、杨才艺、赵勇攀、冯一桢	魏俊莹
编制评价报告	2022-10-31	张志钦、钟咏琪	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)





