

阳江市江城区浩力兴龙电镀厂职业病危害现状评价报告书

GDYZXP20220100

用人单位	名称	阳江市江城区浩力兴龙电镀厂	
	地址	广东省阳江市江城区环保工业园电镀与电子电路基地 A 区 A6-7-3	
	联系人	侯劲松	
技术服务机构名称		广东阳职检测评价技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		冯淑贞、谢增春、钟咏琪、张志钦、陈元君、邹钦标	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2022-09-02	冯淑贞、谢增春、钟咏琪	侯劲松
现场采样	2022-09-19	冯淑贞、张志钦、陈元君、邹钦标	侯劲松
	2022-09-20	冯淑贞、张志钦、陈元君、邹钦标	侯劲松
	2022-09-21	冯淑贞、张志钦、陈元君、邹钦标	侯劲松
现场检测	2022-09-19	冯淑贞、张志钦、陈元君、邹钦标	
	2022-09-20	冯淑贞、张志钦、陈元君、邹钦标	
	2022-09-21	冯淑贞、张志钦、陈元君、邹钦标	
编制评价报告	2022-10-20	冯淑贞、钟咏琪	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)



