

技术报告公开信息表

一、用人单位基本信息

用人单位名称	阳春市金岭铸造厂	统一社会信用代码	91441781MA514FP841
检测报告编号	GDYZJD20220522	检测任务编号	GDYZJD20220522
所属行业	黑色金属铸造	企业规模	小型
联系人姓名	张先生	联系电话	13527988211
用人单位地址	广东省阳江市阳春市河西街道尖岗岭		

二、技术服务项目组人员名单

技术服务机构	广东阳职检测评价技术服务有限公司
项目负责人	杨才艺
项目组成员	刘兆新、杨才艺

三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

工作环节	时间	参与人员名单	用人单位陪同人
现场调查	2022-11-12	刘兆新、杨才艺	张先生
现场采样	2022-12-01	刘兆新、杨才艺	张先生
现场测量	2022-12-01	刘兆新、杨才艺	张先生

四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

现场调查相片	 杨才艺
--------	--

现场采样相片



杨才艺

现场测量相片



杨才艺